

A



n.2 binari = 1100 mm


n.4 staffe

n.4 pressori laterali+dadi a molla+viti

n.4 teste a martello

n.4 dadi flangiati

B



n.2 binari = 2200 mm

n.6 staffe


n.4 pressori laterali+dadi a molla+viti

n.2 pressori centrali+dadi a molla+viti

n.6 teste a martello

n.6 dadi flangiati

C



n.2 binari = 3150 mm

n.6 staffe


n.4 pressori laterali+dadi a molla+viti

n.4 pressori centrali+dadi a molla+viti

n.6 teste a martello

n.6 dadi flangiati

D



n.2 binari = 3150 mm

n.2 binari = 1000 mm

n.2 giunzioni

n.8 staffe

n.4 pressori laterali+dadi a molla+viti

n.6 pressori centrali+dadi a molla+viti

n.8 teste a martello

n.8 dadi flangiati